

DIAGNOSTIQA CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.

Dirección: C/ Parroquia de Bergondo, Parcela R-02; 15166 Bergondo (A Coruña)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **1019/LE1988**

Fecha de entrada en vigor: 14/12/2012

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 9 fecha 26/11/2021)

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA:

Ensayos no destructivos

Categoría I (Ensayos "in situ")

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Ensayos no destructivos en uniones soldadas de materiales metálicos		
Soldaduras por fusión en acero	Radiografía	Ensayo: UNE-EN ISO 17636-1 ASME V, Artículo 2 Evaluación: UNE-EN ISO 10675-1 ASME I, PW51 y A-250 ASME VIII Div. 1, UW51, UW52 y Apéndice 4 ASME IX, QW 191.1 ASME B31.1, Capítulo 6 ASME B31.3, Capítulo 6
	Ultrasonidos	Ensayo: UNE-EN ISO 17640 ASME V, Artículo 4 excepto anexos 3, 4 y 5 Evaluación: UNE-EN ISO 11666 ASME VIII Div. 1, Apéndice 12 ASME IX, QW 191.2 ASME B31.1, Capítulo 6 ASME B31.3, Capítulo 6

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
	Partículas magnéticas	<p>Ensayo: UNE-EN ISO 17638 ASME V, Artículo 7</p> <p>Evaluación: UNE-EN ISO 23278 ASME I, Artículo A-260 ASME VIII Div. 1, Apéndice 6 ASME B31.1, Capítulo 6 ASME B31.3, Capítulo 6</p>
	Líquidos penetrantes	<p>Ensayo: UNE-EN ISO 3452-1 ASME V, Artículo 6</p> <p>Evaluación: UNE-EN ISO 23277 ASME I, Artículo A-270 ASME VIII Div. 1, Apéndice 8 ASME B31.1, Capítulo 6 ASME B31.3, Capítulo 6</p>
	Inspección visual	<p>Ensayo: UNE-EN ISO 17637 ASME V, Artículo 9</p> <p>Evaluación: UNE-EN ISO 5817 ASME I, Parte PW35, 36, 40 y 44 ASME VIII Div. 1, Parte UW35, 36, 37 y 38 ASME IX, QW 194 ASME B31.1, Capítulo 6 ASME B31.3, Capítulo 6</p>
Materiales	Inspección visual	<p>Ensayo: ASME V, Artículo 9</p> <p>Evaluación: ASME I, Parte PW29 ASME VIII Div. 1, Parte UW31 ASME IX, QW 194 ASME B31.1, Capítulo 6 ASME B31.3, Capítulo 6</p>
	Medición de espesores por ultrasonidos	<p>Ensayo y Evaluación: ASME V, Artículo 23 SE-797/SE797M</p>